ServicesFL
gestion d'actifs | évaluation | entreposage | service d'appel d'offres

RAPPORT D'ÉTAT

#25- 441

Nom du dossier : CONSTRUCTION KINGSBORO INC. **Date d'arrivée :** 25 septembre 2025

Adresse: 18 240, Chemin de la Côte Nord, Mirabel, QC, J7J 2B6

Description : CAMION 12 ROUES À FLÈCHE TÉLÉSCOPIQUE CHARGEUSE

Marque : WESTERN STAR
Modèle : 47 XSB
Année : 2023
No. Série : 5KKHBPDV2PLUB4492
Couleur : BLANC
Kilométrage : 71 576 ☐ Miles ☑ KM
Moteur : 12,8 L DETROIT ☐ Diesel
Essieux : 4
GVWR / PNBV : 29 112 KG / 64 180 LBS
Dimension : 34 pi

Transmission : ☑ Automatique ☐ Manuelle
ALLISON
Plaque : L952256
SAAQ fin : 03-2026
Nb de clé : 1
Pneus : ☐ Hiver ☑ 4 saisons
Usure : AV 8/32 AR 10/32
Niveau d'huile : OK **Liquide antigel :** OK
Lock-nut : NON

Équipements : - Flèche télescopique chargeuse ATLAS; Modèle : 300VCS-A16S; N.Série : 0300P01974; Année : 2022;
Capacité : ± 21,55m / 70' 8" pi - ±13 000kg/28660 lbs
- Plateforme de 24' x 102"

Remarques : Témoin moteur allumé - Cabine opérateur de flèche endommagée



LÉGENDE

Bossé
Cassé
Grafigné
Rouille
Accidenté